





Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecolfacilities.com.br)

Em: 18/05/2023 07:01

Empresa responsável			
Nome Ecol Serviços Terceirizados 2.0	Razão social DGX		
E-mail de contato Leticia.martins@ecolfacilities.com.br	Telefone fixo (43) 3321-3745		
Celular / WhatsApp +55 (43) 98431-3129			
Cliente			
Nome	Razão social		
E-mail	Endereço		
Informações do serviço			
Tempo de início do atendimento menos de 1 segundo	Tempo de finalização do atendimento		
Início do Trabalho			
Horário de início 06:58:05			
Localização GPS -25.5998708, -49.3839173 (-25.5998708; -49.3839173)			
Diagnóstico			
Descrição do diagnóstico Foi realizado na Davita Arucaria os seguintes trabalhos concerto da janela da sala de reuso retirada de 5 dispenseres obsoletos conserto poltrona de hemodiálise pintura da balança e trocado dobradiças de potas de gabinete da pia total de 5 pe			
Registro fotográfico			
Fotos 	Fotos  <p style="text-align: center;">Concerto concluído</p>	Fotos  <p style="text-align: center;">Retirar disoenser inconpativel</p>	Fotos  <p style="text-align: center;">Dispenser retirado</p>

Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecofacilities.com.br)


Em: 18/05/2023 07:01

Fotos



Concerto da poltrona de hemodiálise

Fotos



Realizando pintura da balança

Fotos



Troca das dobradiças

Fotos



Fotos



Fim do Trabalho

Horário
17/05/2023 15:54:00

Assinatura do técnico

