




Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecofacilities.com.br)

Em: 11/05/2023 08:06

Empresa responsável		
Nome Ecol Serviços Terceirizados 2.0	Razão social DGX	
E-mail de contato Leticia.martins@ecofacilities.com.br	Telefone fixo (43) 3321-3745	
Celular / WhatsApp +55 (43) 98431-3129		
Cliente		
Nome	Razão social	
E-mail	Endereço	
Informações do serviço		
Tempo de início do atendimento menos de 1 segundo	Tempo de finalização do atendimento	
Início do Trabalho		
Horário de início 07:13:22		
Localização GPS -25.5998466, -49.383948 (-25.5998466; -49.383948)		
Diagnóstico		
Descrição do diagnóstico Foi realizado na Davita Arucaria os seguintes trabalhos concerto de uma câmera de vigilância e ligamento e preparação de um balanço para pintura		
Registro fotográfico		
<p>Fotos</p>  <p>Concerto da câmera do almoxarifado</p>	<p>Fotos</p> 	<p>Fotos</p>  <p>Lixamento e preparação da balanço para pintura</p>
Observações		
Observações A pintura da balanço será realizada na próxima visita		
Fim do Trabalho		




Ordem de Serviço de Manutenção - Davita Araucaria

21

Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecofacilities.com.br)

Em: 11/05/2023 08:06

Horário 10/05/2023 15:59:00	Assinatura 
Assinatura do técnico 