





Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecolfacilities.com.br)

Em: 19/05/2023 17:23

Empresa responsável			
<b>Nome</b> Ecol Serviços Terceirizados 2.0	<b>Razão social</b> DGX		
<b>E-mail de contato</b> Leticia.martins@ecolfacilities.com.br	<b>Telefone fixo</b> (43) 3321-3745		
<b>Celular / WhatsApp</b> +55 (43) 98431-3129			
Cliente			
<b>Nome</b>	<b>Razão social</b>		
<b>E-mail</b>	<b>Endereço</b>		
Informações do serviço			
<b>Tempo de início do atendimento</b> menos de 1 segundo	<b>Tempo de finalização do atendimento</b>		
Início do Trabalho			
<b>Horário de início</b> 07:47:17			
<b>Localização GPS</b> -25.4608568, -49.2996736 (-25.4608568; -49.2996736)			
Diagnóstico			
<b>Descrição do diagnóstico</b> Foi realizado na Davita Vila Isabel os seguintes trabalhos limpeza de galhos no telhado concerto de uma fechadura instalação de 2 prendedores de porta concerto de vazamento na máquina de lavar roupas concerto da cerca elétrica e instalação de de um suporte para instalação de filtro de água			
Registro fotográfico			
<b>Fotos</b> 	<b>Fotos</b> 	<b>Fotos</b> 	<b>Fotos</b> 
Retirada de galhos sobre o telhado	Telhado limpo		

Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecofacilities.com.br)

Em: 19/05/2023 17:23

Fotos



Concertada máquina de lavar

Fotos



Colocar 2 prendemos para porta

Fotos



Fotos



Concerto da cerca elétrica

Fotos



Fotos



Cerca elétrica concertada

Fotos

Colocação de um suporte para instalação  
qdo filtro de água

Fotos



### Fim do Trabalho

Horário  
19/05/2023 16:41:00

Assinatura do responsável no local



Assinatura do técnico

