




Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecofacilities.com.br)

Em: 19/05/2023 17:15

Empresa responsável		
Nome Ecol Serviços Terceirizados 2.0	Razão social DGX	
E-mail de contato Leticia.martins@ecofacilities.com.br	Telefone fixo (43) 3321-3745	
Celular / WhatsApp +55 (43) 98431-3129		
Cliente		
Nome	Razão social	
E-mail	Endereço	
Informações do serviço		
Tempo de início do atendimento menos de 1 segundo	Tempo de finalização do atendimento	
Início do Trabalho		
Horário de início 12:38:20		
Localização GPS -25.4869197, -49.2983751 (-25.4869197; -49.2983751)		
Diagnóstico		
Descrição do diagnóstico Foi realizado na Davita novo mundo a retirada de 2 portas de ferro		
Registro fotográfico		
Fotos	Fotos	Fotos
		
	Retirar 2 portas de ferro	Retirada concluído
Observações		
Observações Trabalho extra		
Fim do Trabalho		




Ordem de Serviço de Manutenção - Davita vila isabel

31

Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecofacilities.com.br)

Em: 19/05/2023 17:15

Horário 19/05/2023 13:01:00	Assinatura do responsável no local 
Assinatura do técnico 