

Á
EXPRESSO SÃO MIGUEL

PEDIDO DE ORÇAMENTO

Conforme nos foi solicitado por V. Sa. Estamos encaminhando orçamento para reparo de um furgão sobre o caminhão placa IYP 6099 conforme descrições abaixo relacionadas:

CARACTERÍSTICAS

- Trocar duas chapas de alumínio na lateral esquerda próximo a traseira
- Fazer pintura na cor branca e letreiro da lateral inteira esquerda

VALORES POR TAMANHO:

R\$ 3.262,00 (três mil duzentos e sessenta e dois reais)

Obs.: chapas de alumínio fornecida pelo cliente

FORMA DE PAGAMENTO

- A combinar

PRAZO DE ENTREGA

- 05 a 06 dias de serviço

Sem mais agradecemos desde já sua atenção.

Atenciosamente,

FURGÃO CAMBÉ

ACEITE CLIENTE