

Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecolfacilities.com.br)

Em: 11/05/2023 22:46

Empresa responsável	
<b>Nome</b> Ecol Serviços Terceirizados 2.0	<b>Razão social</b> DGX
<b>E-mail de contato</b> Leticia.martins@ecolfacilities.com.br	<b>Telefone fixo</b> (43) 3321-3745
<b>Celular / WhatsApp</b> +55 (43) 98431-3129	

Cliente	
<b>Nome</b>	<b>Razão social</b>
<b>E-mail</b>	<b>Endereço</b>

Informações do serviço	
<b>Tempo de início do atendimento</b> menos de 1 segundo	<b>Tempo de finalização do atendimento</b>

Início do Trabalho	
<b>Horário de início</b> 15:12:09	
<b>Localização GPS</b> -25.4869081, -49.298268 (-25.4869081; -49.298268)	

Diagnóstico	
<b>Descrição do diagnóstico</b> Foi realizado no período da tarde na Davita novo mundo os seguintes trabalhos troca de um refletor troca de uma ducha sala de reuso e tbm organização de fios e cabos no consultório	


Registro fotográfico
----------------------

Fotos



Troca do refletor

Fotos



Refletor intalado

Fotos



Troca da ducha do reuso

Fotos



Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecofacilities.com.br)

Em: 11/05/2023 22:46

Fotos



Organizar

Fotos



### Fim do Trabalho

Horário

11/05/2023 17:48:00

Assinatura

Joarez Almeida