

Consulta Analítica da O.S.

Empresa: 0003 **Status:** Fechada
O. S.: 000560
Cliente: 000526 DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EI RELI **Fantasia:** ECOL
Modalidade: VENDIDO **Chaves:** 6002
CNPJ/ CPF: 20.596.423/0001-23 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 4025 **Bairro:** VILA SAO CAETANO
Cidade: LONDRI NA/PR **Fone:** (43) 3321-3745
Data da Abertura: 02/03/2023 15:17:56 OS com Data Agendada **Data para Entrega:** 07/03/2023
Operação: OS MANUTENÇÃO CORRETIVA **Solicitante:**
Veículo:
Vendedor: **Usuário que Abriu:** MARYANNE.TERRA
Técnico: 000724 DAVID HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA **Responsável:** CAMILA DOS SANTOS
Gerente Técnico:
Obs. Abertura: MANUTENÇÃO FECHADURA DO HOSPITAL DAVITA
Defeito Apontado: ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Data Fechamento: 02/03/2023 19:28:45 **Usuário que Fechou:** DAVID HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
Observações: Trocado video porteiro sistema voltou funciona corretamente mao de obra 100 + km 100
Causa da OS: TROCA DE EQUIPAMENTOS **Solução:** SEM INFORMAÇÃO
Fechamento: 02/03/2023 **Orçamento:**
Nota de Locação: **Data de Emissão:** **OS Interna:**

OS em GARANTIA

Produtos da OS

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Cobrar?	Motivo	Entregues
000353	KIT VÍDEO PORTEIRO INTELBRAS IV 7010 HF PRETO	1	R\$1.350,00	R\$ 1.350,00	Sim		1

Valor Bruto de Produtos: R\$ 1.350,00
Desconto Aplicado na OS: 0 % R\$ 0,00
Total Líquido de Produtos: R\$ 1.350,00

Serviços da OS

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Cobrar?
000004	KM RODADO	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00	Sim
000009	T. VISITA TÉCNICA FORA DA CIDADE	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00	Sim

Valor Bruto de Serviços: R\$ 250,00
Desconto Aplicado na OS: 0 % R\$ 0,00
Total de Serviços: R\$ 250,00

Valor do Frete: R\$ 0,00 **Valor do CREA:** R\$ 0,00
Total da OS: R\$ 1.600,00

Produtos a Retirar do Cliente

Problema Relatados que Geraram Atrasos na Execução da Ordem de Serviço

Atendimentos Feitos na OS

Técnico	Data	Início	Final	Responsável
0000724 DAVID HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA	02/03/2023	19:27:00	19:27:02	TÉCNICO
0000724 DAVID HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA	02/03/2023	19:27:02	19:27:48	Camila dos Santos

Trocado video porteiro sistema voltou funciona corretamente mao de obra 100 + km 100

Total de Horas: 0:00:48

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Daniel', with a stylized flourish at the end.

Assinatura Técnico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camila Santos'.

Assinatura Cliente