





Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecolfacilities.com.br)

Em: 11/05/2023 22:38

Empresa responsável			
<b>Nome</b> Ecol Serviços Terceirizados 2.0	<b>Razão social</b> DGX		
<b>E-mail de contato</b> Leticia.martins@ecolfacilities.com.br	<b>Telefone fixo</b> (43) 3321-3745		
<b>Celular / WhatsApp</b> +55 (43) 98431-3129			
Cliente			
<b>Nome</b>	<b>Razão social</b>		
<b>E-mail</b>	<b>Endereço</b>		
Informações do serviço			
<b>Tempo de início do atendimento</b> menos de 1 segundo	<b>Tempo de finalização do atendimento</b>		
Início do Trabalho			
<b>Horário de início</b> 08:18:31			
<b>Localização GPS</b> -25.4870034, -49.2987371 (-25.4870034; -49.2987371)			
Diagnóstico			
<b>Descrição do diagnóstico</b> Foi realizado no período da manhã na Davita novo mundo os seguintes trabalhos limpeza do estacionamento tbm concerto do portão de entrada de pedestres			
Registro fotográfico			
<b>Fotos</b>  Limpeza do estacionamento	<b>Fotos</b>  Limpeza concluído	<b>Fotos</b>  Concerto da mesa	<b>Fotos</b> 

Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecofacilities.com.br)

Em: 11/05/2023 22:38

Fotos



Concerto do Portão pequeno de entrada

Fotos



Portão de entrada concluído

### Fim do Trabalho

**Horário**  
11/05/2023 00:03:00

**Assinatura**

Andressa F.

**Assinatura do técnico**

Joarez Almeida