


Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecofacilities.com.br)

Em: 11/05/2023 22:31

Empresa responsável			
Nome Ecol Serviços Terceirizados 2.0	Razão social DGX		
E-mail de contato Leticia.martins@ecofacilities.com.br	Telefone fixo (43) 3321-3745		
Celular / WhatsApp +55 (43) 98431-3129			
Cliente			
Nome	Razão social		
E-mail	Endereço		
Informações do serviço			
Tempo de início do atendimento menos de 1 segundo	Tempo de finalização do atendimento		
Início do Trabalho			
Horário de início 12:40:43			
Localização GPS -25.4441193, -49.2125433 (-25.4441193; -49.2125433)			
Diagnóstico			
<p>Descrição do diagnóstico Foi realizado na Davita cajuru as 12.40 e 14. 20 horas os seguintes trabalhos abastecimento de óleo diesel e concerto da máquina de lavar roupas foi adquirido uma mangueira de saída de água está com recursos da Dgx ecol</p>			
Registro fotográfico			
<p>Fotos</p>  <p>Abastecimento do gerador com óleo diesel</p>	<p>Fotos</p>  <p>Concerto da máquina de lavar roupa</p>	<p>Fotos</p>  <p>Concertada e funcionando</p>	<p>Fotos</p>  <p>Nota de compra da mangueira pra maquina delavar</p>

Fim do Trabalho




Ordem de Serviço de Manutenção - Davita novo mundo

22

Por: Joarez Almeida (joarez.almeida@ecofacilities.com.br)

Em: 11/05/2023 22:31

Horário 11/05/2023 14:20:00	Assinatura 
Assinatura do técnico 	