

Por: Operacional Ecolfacilities
(rogerio.marcassa@ecolfacilities.com.br)

Em: 19/04/2021 10:01

Cliente

Nome	Razão social
E-mail	

Local

Nome	Endereço
------	----------

Ativo

Nome	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série

Informações Iniciais

Data / Hora
19/04/2021 09:19:00

Foto da Fachada do Cliente



Equipe - Colaboradores (Pontuação: 100%)

Quantidade de Colaboradores no Posto
18

Vistoria em Cartão Ponto / Ponto Mais: tudo ok?

Conforme



Ok.

Problemas com a Equipe?

Não.

Encarregado: está engajado e controlando as atividades da Equipe, assim como colaborando com os procedimentos do Cliente e da ECOL?

Conforme

ok.



Existe Alguma Programação de Férias? Caso exista descrever quais são:

Sim. Vilmar Petroski dia 22-4 e João Pedro 28-4!

Existe Dúvidas sobre benefícios, RH, procedimentos, etc... por parte dos colaboradores? Caso exista descrever quais são:

Não.

Uniformes e EPIs: todos estão devidamente uniformizados, os uniformes e EPIs são de ótima qualidade e não apresentam nenhuma reclamação, defeito ou falta?

Conforme

bons.



Equipamentos (Pontuação: 100%)

Vistoria em Equipamentos: tudo ok? manutenção, conservação e zelo.

Conforme

ok.



Maquinas de Grande Porte: tudo ok? manutenção, conservação e zelo.

N/A

Vassourão: esta em ótimo estado e em funcionamento?

N/A

Tobata: esta em ótimo estado e em funcionamento?

Conforme

ok.



Giro Zero: esta em ótimo estado e em funcionamento?

N/A

Trator: esta em ótimo estado e em funcionamento?

N/A

Limpeza e Conservação em Geral (Pontuação: 100%)

Limpeza do Pátio esta ok?

Conforme

atendendo.



Limpeza de Banheiros esta ok?

Conforme


ok.



Limpeza de Fachada e Calçadas externas esta ok?

Conforme

ok



Gramados: estão podados e controlados?

Conforme

ok.



Escritórios e Salas administrativas estão ok?

Conforme

ok.



Serviços de Jardinagem: estão a contento pelo cliente?

Conforme

sim.



Equipamento Soprador: está ok, bem cuidado e funcionando

Conforme

ok.



Equipamento: aspirador industrial com carrinho acoplado está funcionando e bem cuidado

N/A

Almoxarifado Ecol: esta bem cuidado e organizado (sem perdas)?

Conforme


ok.



Manutenções: estão em dia e a contento pelo Cliente?

Conforme

sim.



Poda de Arvores Mensal: regularizar no cronograma

Conforme

ok.



Gramado Muro Externo (calçadas externas)

Conforme

ok.



Mata Mato: esta sendo aplicado corretamente e matos controlados (principalmente em meio das calçadas e vias)


N/A

DDS semanal foi realizado e foi discutido quais assuntos?
Sim. Dengue!

Uniformes: está tudo OK e sem problemas

Conforme

ok.



Area de Manutenção Predial: estoque de materiais e organização de ferramentas/produtos

Conforme

ok.



Check List de Banheiros e Vestiários foi realizado (anexar foto).


N/A

Relatório de Atividades MULTILOG (Pontuação: 100%)

Relatório está sendo realizado Quinzenalmente?

Conforme

ok.



Fechamento da Visita Técnica

Resumo do Supervisor: descrever de forma resumida os principais problemas e prioridades destacadas na visita
Sem comentários.

Gestor que Acompanhou a Visita
Francisco Augusto Silva Damilano

Feed Back do Gestor / Cliente: o que o cliente apontou como prioridade, pontos falhas, pontos positivos, reclamações, etc...
Excelente trabalho, equipe bem engajada

Assinatura do Gestor / Cliente



Data Prevista para Próxima Visita:

24/05/2021

Assinatura do Supervisor

