

Por: Lucas Miranda de Assis (facilities@grupoecol.com.br)

Em: 04/06/2019 14:37

Cliente		
Nome	Razão social	
E-mail		
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Informações Iniciais		
Data / Hora	Cliente	
04/06/2019 12:00:00	IMCOPA ARAUCÁRIA	
Equipe - Colaboradores (Pontuação: 100%)		
Quantidade de Colaboradores no Posto		
12		
Vistoria em Cartão Ponto / Ponto Mais: tudo ok?	Conforme	
Encarregado: está engajado e controlando as atividades da Equipe, assim como colaborando com os procedimentos do Cliente e da ECOL?	Conforme	
Existe Alguma Programação de Férias? Caso exista descrever quais são:		
Sim. Rivaldo 10/06		
Uniformes e EPIs: todos estão devidamente uniformizados, os uniformes e EPIs são de ótima qualidade e não apresentam nenhuma reclamação, defeito ou falta?	Conforme	
Equipamentos (Pontuação: 75%)		
Vistoria em Equipamentos: tudo ok? manutenção, conservação e zelo.	Conforme	
Maquinas de Grande Porte: tudo ok? manutenção, conservação e zelo.	N/A	
Vassourão: esta em ótimo estado e em funcionamento?	Conforme	
		

Tobata: esta em ótimo estado e em funcionamento?	Conforme	Em funcionamento
---	----------	------------------



Giro Zero: esta em ótimo estado e em funcionamento?	N/A	
--	-----	--

Trator: esta em ótimo estado e em funcionamento?	Não conforme	Pedido aberto para manutenção pneus. Aguardando liberação.
---	--------------	--



Pneu aberto com bolhas



Em funcionamento, bem cuidado

Limpeza e Conservação em Geral (Pontuação: 92%)

Limpeza do Pátio esta ok?	Conforme	
----------------------------------	----------	--



Limpeza de Banheiros esta ok?

Não conforme

box de banho , precisa melhorar com urgência.



Não conforme

Limpeza de Fachada e Calçadas externas esta ok?

Conforme



Gramados: estão podados e controlados?

Conforme



Não conformidade devido ao mal tempo. Muita chuva.

Escritórios e Salas administrativas estão ok?

Conforme

Serviços de Jardinagem: estão a contendo pelo cliente?

Conforme



Áreas ao Lado das Lagoas: estão limpas e organizadas?

N/A

Almoxarifado Ecol: esta bem cuidado e organizado (sem perdas)?

Conforme

Tudo guardado em armários chaviados



Materias identificados



Manutenções: estão em dia e a contento pelo Cliente?

Conforme

Poda de Arvores Mensal: regularizar no cronograma

Conforme



Gramado Muro Externo (calçadas externas)

Conforme



Mata Mato: esta sendo aplicado corretamente e matos controlados (principalmente em meio das calçadas e vias)

Conforme

Aplicação mensal. Em dia.

DDS semanal foi realizado e foi discutido quais assuntos?
Toda terça. Assunto uso e conservação de EPIs

Area de Manutenção Predial: estoque de materiais e organização de ferramentas/produtos

Conforme

Check List de Banheiros e Vestiários foi realizado (anexar foto).

Conforme

Fechamento da Visita Tecnica

Gestor que Acompanhou a Visita
Marcos

Feed Back do Gestor / Cliente: o que o cliente apontou como prioridade, pontos falhas, pontos positivos, reclamações, etc...
Apenas elogiou nosso encarregado.

Assinatura do Gestor / Cliente

Data Prevista para Próxima Visita:
11/07/2019

Assinatura do Supervisor